

GENBRUG, BEVARING OG TRANSFORMATION



TIDLIGERE POSTCENTRAL, ANKERSGADE 12 – FØR



FACADE OG INDGANGSPARTI - FØR



PARTERRE - FØR




PROCESSEN - UDFORDRINGER






PARTERRE - PROCESSEN




PARTERRE - EFTER







PROCESSEN



STUEN - EFTER





1. SAL – FØR OG EFTER



VÆRKSTEDET, ORKESTERHUSET – FØR OG EFTER




VÆRKSTEDET, ORKESTERHUSET – FØR og EFTER




NEDKØRSELSRAMPE



NYT VÆKSTHUS - 90-95% GENBRUGSMATERIALER



VÆKSTHUS I 90-95% GENBRUGSMATERIALER



Materialeoverblik Postcentralen

Samlet CO₂ 50 år [ton CO₂ eq]
4.683

Renoveret bygning

CO₂ udledning materialer bygning [ton CO₂ eq]
989

Udledning fra drift 50 år [ton CO₂ eq]
3.694

Indlejret CO₂ bevarede bygningsdele [ton CO₂ eq]
-2.128

Samlet CO₂ 50 år [ton CO₂ eq]
6.600

Nybygning BR18

CO₂ materialer udledning ved nybyg [ton CO₂ eq]
3.900

Udledning fra drift 50 år [ton CO₂ eq]
2.700

TRÆ I BÆRENDE KONSTRUKTIONER, HAVNEGADE 16



VI SKABER LIV, FORNYER OG BEVARER

