







P02
Malet kappedæk og skadet terrazzogulv.




P06
Nedhængt systemloft og linoleumsgulv samt nyere glatte døre.



P09
Nedhængt systemloft og linoleums gulv.




P.30
Labroatorie-kølerum uden vinduer. Fliser på gulv og væg monteret på kork.



E.0.05
Fordelingsgang med nyere gipsvægge, nedhængt systemloft, linoleums gulv og vareelevators. På endevæggen ses en formodet oprindelig dør.



E.0.1
Nedhængt systemloft, linoleumsgulv og en formodet oprindelig dør.




E.0.16
Beskadiget stuk og roset der har været skjult bag nedhængt systemloft.




E.0.05
Panelbeklædt dørlysning gennem skorstens-/ventilationskerne og krum fyldningsdør mod granitspindeltrappe.




E.0.13
Vestibule dekoreret med fint bearbejdet granit, marmor, terrazzo, trædøre og stuk.



E.0.15
Nyere terrazzotrappe mellem parterre og stueetage.



E.0.17
Oprindelig trætrappe i sydføj. Nyere linoleum på trin og repos.




E.0.04
Oprindelig granittrappe i nordfløj.




E.1.12
Fyldningsdører og panelvæg ved repos trapperum i nordfløj.



E.1.03
Nedhængt systemloft, linoleumsgulv og kabelbakke i væg.



E.1.19
Nyere spindeltrappe mellem 1. og 2. sal.




E.18
Nyere køkken, nedhængt systemloft og linoleumsgulv.



E.1.12
Oprindelig trappe beklædt med linoleum




E.1.06
Krum fyldningsdør til granitspindeltrappe mod nord.



E.1.15
Nyere mellembygning. Nedhængt systemloft og plankegulv.



E.1.13
Ældre del af den kraftigt ombygget øvre mellembygning. Terrazzogulv, hvælv mod trapperum og nedhængt systemloft.



E.2.10
Fyldningsdør, høje profilerede fodlister, stuk og rosett.
Gulvtæppe på parketgulv udlagt på spartlet plankegulv.



E.2.11
Fyldningsdør, brystningspaneler, høj profileret fodliste og dekor-
eret mægler.



E.2.06
Hvælvet lysning gennem skorstens-/ventilationskerne.



E.2.01
Nyere køkken, nedhængt systemloft og linoleumsgulv.




E.2.18
Højtplacerede nyere tagvinduer, gulvtæppe og trempel-/skråbenskonstruktion beklædt med gips.



E.2.16
Nyere parketgulv, pudset loft og nyere trappe mellem 2. og 3 sal.




E.2.14
Højtplacerede nyere tagvinduer, gulvtæppe og trempel-/skråbenskonstruktion beklædt med gips.




E.2.14
Nyere spindeltrappe mellem 2. og 3 sal.



E.3.03
Linoleumsgulv, nyere køkken, nedsænket systemloft, gipsbeklædning på spær-/tagkonstruktion og fyldningsdør.



E.2.11
Malet gelænder, trempel og skråben. Farve formentlig ikke original. Nyere linoleum på trin.



E.3.01
Højt placerede nyere tagvinduer, linoleumsgulv og trempel-/skråbenskonstruktion beklædt med gips.



E.3.11
Nyere reolsystem, linoleumsgulv, pudset loft med stuk og inspektionslem til tag.