

# Maglegårdsskolen 2018



Vinduesparti før renoveringen



Vinduesparti efter renoveringen



Miljøafskærmning



Afrensning på værksted



Afrensede rammer



Snedker reparation



Malerbehandling



Behandlede vinduesrammer